

Kontrol af organiske mikroforureninger

Kostræde Ny Vandværk
Højdevej
4750 Lundby

Analyserapport nr. 20251208/038
08. december 2025
Blad 1 af 2

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Udsylningsprøve Prøvested: Afgang, værk Højdevej Kostræde Ny VV Prøvedato: 2025-11-20 Kl. 12:33 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006	
Temperatur	10,0	°C			
Lugt*	Ingen lugt				
Smag*	Normal				
Farve*	Ingen				
Udseende*	Klar				
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	U_{rel}
pH	pH	7,9	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne	mS/m	39,6	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v.20°C)	15 %
Ilt	O ₂ mg/l	11		DS/ISO 17289:2014	5 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Ramjee Arjun

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkørød
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Reg. nr. 48

Analyserapport nr. 20251208/038
08. december 2025
Blad 2 af 2

UNDERLEVERANDØR			
ORGANISKE MIKROFORURENINGER	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U _{rel}
FENOLER	Ikke Påvist		
Bisphenol A µg/l	< 0,10	2,5	DIN EN ISO 18857-2:2012-01 30 %

Bisphenol A er udført af ALS, akkr.nr. 361, rapport nr. 295641/25, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)

Marie-Louise Andersen, Laborant