

Driftskontrol

Kostræde Ny Vandværk
Højdevej
4750 Lundby

Analyserapport nr. 20260415/012
15. april 2026
Blad 1 af 2

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE						Prøvetype: Udsylningsprøve Bo. 3 DGU 225 241 Kostræde Ny Vandværk Prøvedato: 2026-03-12 Kl. 11:15 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11:2009	
Temperatur		10,0		°C			
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE				RESULTAT	Vandkvalitetskrav¹⁾	METODE	U_{rel}
pH		pH	7,6			DS/EN ISO 10523:2012	
Ledningsevne		mS/m	38,5			DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %
Ilt O ₂		mg/l	0,3			DS/ISO 17289:2014	5 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Renee Ann Jan

Marie-Louise Andersen, *Laborant*

Analyserapport nr. 20260415/012
15. april 2026
Blad 2 af 2

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Arsen er udført af ALS, akkr,nr. 361, rapport nr. 66860/26, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)


Marie-Louise Andersen, Laborant