

**Kostræde Ny Vandværk**  
**Højdevej**  
**4750 Lundby**

Analyserapport nr. 20260117/027  
23. januar 2026  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE

Temperatur

12,3

°C

Lugt\*

Ingen lugt

Smag\*

Normal

Farve\*

Ingen

Udseende\*

Klar

Prøvetype:

Straksprøve

Prøvested:

Køkken  
Flyvervej 10  
Svinø Syd

Prøvedato:

2026-01-14 Kl. 10:31

Prøvetager:

Laboratoriet

MST Manual for  
Prøvetagning ver. 6 2025

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE

RESULTAT

Vandkvalitetskrav<sup>1)</sup>

METODE

S<sub>r</sub>

Kimtal v. 22°C

cfu/ml

33

200

DS/EN ISO 6222:2000

0,15

Coliforme bakterier

MPN/100 ml

< 1

i . m .

Colilert Quanti Tray

0,06

E. coli

MPN/100 ml

< 1

i . m .

Colilert Quanti Tray

0,06

Enterokokker

cfu/100 ml

< 1

i . m .

ISO 7899-2:2000+MM0013

0,11

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE

RESULTAT

Vandkvalitetskrav<sup>1)</sup>

METODE

U<sub>rel</sub>

Farvetalet

Pt

mg/l

2,9

15

DS/EN ISO 7887:2012

15 %

Turbiditet

FNU

0,13

1

DS/EN ISO 7027-1:2016

5 %

pH

pH

7,8

7 - 8,5

DS/EN ISO 10523:2012

Ledningsevne

mS/m

31,8

250

DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)

15 %

Ilt

O<sub>2</sub>

mg/l

12

DS/ISO 17289:2014

5 %

Jern, total

Fe

mg/l

0,024

0,2

DS 225:1939, mod.

10 %

Nitrit

NO<sub>2</sub><sup>-</sup>

mg/l

< 0,001

0,1

DS/EN 26777:2003

6 %

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig.  $U_{rel}$  og  $S_r$ : Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Ramjee Arjun

Marie-Louise Andersen, *Laborant*