

DRIFTSKONTROL (PROCES)

**Kostræde Ny Vandværk
 v/Leif Nygaard
 Bellisvej 6
 4750 Lundby**

Analyserapport nr. 20180926/003
 26. september 2018
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE | | | |
|----------------------|------------|-------------|---------------------------|
| Temperatur | 11,0 °C | Prøvested: | Afgang, værk Højdevej |
| Lugt* | Ingen lugt | Prøvedato: | 2018-09-18 Kl. 13:22 |
| Smag* | Normal | Prøvetager: | Laboratoriet DS/ISO5667-5 |
| Farve* | Ingen | | |
| Udseende* | Klar | | |

| MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE | RESULTAT | Vandkvalitetskrav ¹⁾ | METODE | S _r |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|----------------|
| Kimtal v. 22°C pr.ml | 2 | 200 | DS/EN6222 | 0,1 |
| Kimtal v. 37°C pr.ml | < 1 | | DS/EN6222 | 0,1 |
| Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml | < 1 | i.m. | Colilert | 0,06 |
| <i>E. coli</i> pr.100ml | < 1 | i.m. | Colilert | 0,06 |

| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE | RESULTAT | Vandkvalitetskrav ¹⁾ | METODE | U _{rel} |
|---|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| pH pH | 7,9 | 7 - 8,5 | DS/EN ISO 10523 | |
| Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m | 39,9 | >30 | DS/EN27888 | 2% |
| Jern, total Fe mg/l | 0,015 | 0.2 | ICP-OES | 10% |
| Mangan Mn mg/l | < 0,001 | 0.05 | ICP-OES | 5% |
| Ammonium* NH ₄ ⁺ mg/l | 0,020 | 0.05 | ISO 7150/1 | 3% |
| Nitrit NO ₂ ⁻ mg/l | < 0,001 | 0.01 | DS/EN 26777 | 6% |
| Ilt O ₂ mg/l | 11 | | DS/EN 5814 | 5% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Karin Spanggaard, EH, laborant