

**(01) BEGRÆNSET DRIKKEVANDSKONTROL****DONSlab**

R. DONs' Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

**Kostræde Ny Vandværk  
v/Leif Nygaard  
Bellisvej 6  
4750 Lundby**

Analyserapport nr. 20161117/017  
17. november 2016  
Blad 1 af 1

Kopi til:  
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *			
Temperatur	11,0 °C	Prøvested:	Bryggers Bankevej 111A
Lugt	Ingen lugt	Prøvedato:	2016-11-08 Kl. 13:14
Smag	Normal	Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve	Ingen		
Udseende	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	S <sub>r</sub>
Kimtal v. 22°C	pr.ml	1		200	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C	pr.100ml	1	!	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i>	pr.100ml	< 1		i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav <sup>1)</sup>	METODE	U <sub>rel</sub>
pH	pH	7,8		7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	mS/m	43,1		>30	DS/EN27888	2%
Jern, total	Fe mg/l	0,020		0.20	DS225	4%
ltt	O <sub>2</sub> mg/l	11		> 5	DS/EN 5814	5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. \* uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U<sub>rel</sub> og S<sub>r</sub>: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten Due, civ. ing.